



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А, тел. (3532) 49-92-26,

e-mail: oren@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 299/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению «Детский сад № 188»

указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения: заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (заместителя главного государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Лапынина В.В. № 299 от «11» августа 2022 года в период с «25» августа 2022 г. по «26» августа 2022 г.

старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области Войтенко Артемом Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка по адресу: 460022, обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 2

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:

Типочкина Татьяна Евгеньевна – заведующий МДОАУ «Детский сад № 188»;

Мусаева Эльфира Ринатована – заместитель заведующего МДОАУ «Детский сад № 188».

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьёй 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Ширина эвакуационных выходов из центрального выхода здания непосредственно наружу, групповых ячеек, музыкального зала составляет менее 1,2 м (фактически от 0,74 до 0,9 м), при числе эвакуирующихся более 15 человек	ст. ст. 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	05.09.2023	
2.	Высота эвакуационного выхода из помещения пищеблока выполнена менее 1,9 м (фактически – 1,78 м)	ст. ст. 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»; п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	05.09.2023	
3.	Ширина марша лестниц, предназначенных для эвакуации, выполнена менее 1,35 м (фактически от 1,01 м до 1,07 м)	ст. ст. 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»; пп. а п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	05.09.2023	
4.	Отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции в центральном коридоре 1-го этажа без естественного проветривания, при длине более 15 м. (фактически 17,2 м.)	ст. 6, ч. 4 ст. 52, ч. 2 ст. 55, ст. 56 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013	05.09.2023	
5.	Двери, ведущие из помещений на лестничные клетки, не оборудованы уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывания	ст. ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	05.09.2023	
6.	Групповые ячейки второго этажа не обеспечены вторыми эвакуационными выходами	ст. 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	05.09.2023	

		«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
7.	Принятие решения о возникновении пожара системой пожарной сигнализации допускается без выполнения одного из алгоритмов: А, В или С. Сигнал «Пожар» формируется при срабатывании одного безадресного автоматического извещателя пожарного	ч. 10 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.4.1, п. 6.4.4 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	05.09.2023	
8.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, а также учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 54, п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	05.09.2023	
9.	Не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности технических помещений (отдельно стоящее здание складского назначения) и не обеспечено наличие на входных дверях помещений указанных категорий	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	05.09.2023	
10.	Не организованы не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.п. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	05.09.2023	
11.	Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов (деревянные)	ч. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»	05.09.2023	
12.	Руководителем организации не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	05.09.2023	
13.	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию детского сада со всех сторон и по всей длине	- ст. 6, 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»; п.п. «в» п. 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	05.09.2023	

14.	Дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	05.09.2023	
15.	На центральной лестнице перед входом в здании отсутствуют промежуточные поручни, при ширине лестницы более 2,4 м (фактически – 2,94 м)	ст. 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	05.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:


26.08.2022; Заведующий МДОАУ «Детский сад № 188»

Тюочкина Т.Е.

(дата, должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
Войтенко Артем Сергеевич*

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

